PIESTĀTNES Nr. MKR-1 2026. GADA
APSKATES AKTS

Rīgā

16.09.2026. Nr. MKR-1

Piestātnes lietotājs: SIA "Riga Nordic Terminal"

Gada apskates akta izstrādāja:
Leonīds Ļakmunds sert. 40-320 un 3-01565

Nr. p.k.	**Konstruktīvā elementa nosaukums**	**Atklātie bojājumi un defekti**	**Norādījumi defektu novēršanai**	**Izpildes termiņš**
1	Gultne pie piestātnes	Saskaņā ar 04.09.2026. dziļumu mērījumiem Nr.04-1/2026 gultnes izskalojumi nav konstatēti. Priekšmeti, kas apdraudētu kuģniecību, nav konstatēti.		
2	Kordona līnija, virsbūves virsma	Nopietni bojājumi nav konstatēti.		
3	Fenderi	Apmierinošā stāvoklī		
4	Riteņu atvairbrusa	Daļā piestātnes – no metāla caurules, daļā – no dzelzs-betona. Lokāli bojājumi.		
5	Poleri	Vizuāli redzami bojājumi nav konstatēti.		
6	Celtņa sliežu ceļš	Apmierinošā stāvoklī		
7	Teritorijas virsma, segumi	Monolīts betons, asfalts, lielizmēra plātnes. Lokāli bojājumi.		
8	Piestātnes virsūdens daļa	Nopietni bojājumi nav konstatēti.		
9.	Piestātnes zemūdens daļa	Apmierinošā stāvoklī.		
10	Inženiertīklu pieslēguma mezgli un sadalnes	Apmierinošā stāvoklī.		
11	Dzelzceļa sliežu ceļi	Nav.		
12	Īpaši konstrukcijas			

	elementi		

Pielikumā:
1. Dziļummērījumi: 04.09.2026. Nr.04-1/2026.
2. Zemūdens apsekošanas akts: Nr. 11/A. 2026.g. 20. 08. 26. SIA "MEG akva"

3. Ģeodēziskie uzmērījumi. nav

Slēdziens: Piestātne **atbilst** tehniskās ekspluatācijas prasībām.
(nevajadzīgo svītrot)

Aktu izstrādaja:

Sertificēts speciālists:

Leonīds Ļakmunds sert. 40-320 un 3-01565

_____ _____
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) (paraksts)

Dr. sc. ing. L. Ļakmunds
L J S sert. Nr. 40-320